



**XOLUTIONS BV (hoofdzetel)**  
Wetterse Steenweg 33 a  
B-8960 Oosterzele  
Telefoon **09 330 80 20**

E-mail: [info@xolutions.be](mailto:info@xolutions.be)

# HANDLEIDING XOLUTIONS: FOTOALBUM

Geachte hersteller,  
Geachte schadelijder,

Aan de hand van dit document wensen wij u te begeleiden betreffende het aanleveren van de benodigde foto's om uw schadegeval correct af te werken.

### Stap 1: Identificatie van het voertuig:

Gelieve foto's te nemen van onderstaande elementen:

- Inschrijvingsbewijs
  - **3 verschillende types mogelijk afhankelijk** van 1ste inschrijving voertuig
  - Gelieve van uw type inschrijvingsbewijs telkens **de voorzijde en de achterzijde** te fotograferen



- Chassisnummer
  - Meestal in de **voorruit** onderaan of ter hoogte van de binnenzijde aan één van de voordeuren in uw voertuig.




- Keuringsbewijs
  - Indien reeds van toepassing

CERTIFICAT DE VISITE	
A.C.T. - Station n° 02 Rue de la Sirrouillette 25 1130 Molenbeek tél: (02) 240 73 50 fax: (02) 242 10 34	Inspection Automobile Ticket 567 8022 07 956214 Doit accompagner le véhicule delivré le : 23/11/2018
<b>CERTIFICAT DE VISITE VALABLE JUSQU'AU : 23 / 11 / 2017</b>	
Prochain passage au contrôle périodique du 23/09/2017 au 23/11/2017 (oui en conservant la date de référence)	
N° de plaque : B TKB1130	1ZZ0267
N° de chassis : ZFA 1850002060804 / 26	26
Marque : FIAT PUNTO	
Le mois en circulation : 12/10/2000	Date de réitér. : 23/11
Technique : catégorie N, 23/11/2018 - En Regl, validé jusqu'au 23/11/2017	
LE PRESENT CERTIFICAT CORRESPOND A L'ETAT DU VEHICULE AU MOMENT DE SA VERIFICATION.	
Defectuosités donnant lieu à réparation sans représentation :	Code
ESSUIE-GLACE(S)-état-Ambre	318 5
Defectuosités à surveiller :	
ECHAPPEMENT-état	506 4
CE CERTIFICAT DE VISITE A ETE DELIVRE AVEC LE RAPPORT OCCASION ET LE CAR-PASSE. CES DOCUMENTS DOIVENT ETRE REUES AU NOUVEAU PROPRIETAIRE DE CE VEHICULE.	
La DVV ne donne lieu de plaque d'immatriculation aux garages. Pour une immatriculation aller en agence, utiliser WADIV via votre assureur. Livraison par bateau. COCCA - 1500655 - FR020 - 777	

Stap 2: overzichtsfoto's voertuig en km stand:

- **4 overhoekse foto's** van het voertuig
- **Km stand** van het voertuig



**Stap 3: foto's van de schade:**

- Gelieve **minstens 3 foto's** van de schade te fotograferen en dit uit verschillende hoeken  
*(hoe meer foto's, hoe beter wij de schade in samenspraak met de hersteller kunnen beoordelen)*

